

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Эврика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Отдел разработки программного обеспечения</i>					
91. Заместитель начальника отдела разработки компьютерного обеспечения	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
92. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
93. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
94. Ведущий инженер-программист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
95. Инженер-разработчик программной документации	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
96. Ведущий инженер-программист 2 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
97. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
98. Ведущий инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
99. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
100. Старший инженер-разработчик программного обеспечения	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
101. Старший инженер-разработчик программного обеспечения	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
102. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
103. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
104. Инженер-тестировщик	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
105. Старший инженер-тестировщик	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, соблюдать сроки чистки светильников, замены пере-	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	горевших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
106. Ведущий инженер-программист - руководитель группы	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
107. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
108. Заместитель начальника управления	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
109. Ведущий инженер-программист - руководитель группы	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
110. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
111. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
112. Инженер-программист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
113. Ведущий инженер-программист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
114. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
115. Старший инженер-тестировщик	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
116. Инженер-программист 3 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
117. Ведущий инженер-программист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
118. Старший инженер-разработчик программного обеспечения	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
119. Начальник отдела разработки программного обеспечения	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
120. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
121. Ведущий инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
122. Ведущий инженер-программист 2 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
123. Ведущий инженер-программист	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
Отдел разработки ОСПО и ФПО					
124. Ведущий инженер-программист 2 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение,	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
125. Ведущий инженер-программист 2 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
<i>Проектное управление</i>					
126. Заместитель начальника управления	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
<i>Отдел разработки средств защиты информации</i>					
127. Начальник отдела	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
128. Инженер-программист 3 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
129. Инженер-программист 1 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
130. Инженер-программист 2 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
131. Инженер-программист 3 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			
132. Инженер-программист 3 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за	Выполнить требования санитарных норм			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).				
133. Инженер-программист 3 категории	Освещение: Довести искусственное освещение в кабинете при работе за ПЭВМ до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (увеличить количество светильников общего освещения, соблюдать сроки чистки светильников, замены перегоревших ламп и ламп со сниженным световым потоком, скорректировать схему освещения).	Выполнить требования санитарных норм			

Дата составления: 12.05.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора
(должность)



(подпись)

Кочетов Н.Н.
Ф.И.О.

30.05.2016
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства - главный инженер
(должность)



(подпись)

Казанцев И.Г.
(Ф.И.О.)

12.05.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Волохов М.Л.
Ф.И.О.

12.05.2016
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1449
(№ в реестре)


(подпись)

Леонтьева Л.В.
(Ф.И.О.)

12.05.2016
(дата)